原始平面图

依据鉴定报告整理出以上建筑单体为安全性等级为Bsu级，尚不明显影响系统工作，可能有极少数构件需采取措施。